
H/R=2
8.0E+06
6.0E+06
4.0E+06
2.0E+06
0.0E+00
Gr cr
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Ha
k=0
k=1
k=2
k=3
k=4
k=5
k=6
k=7
k=8
k=9
k=10
k=11
k=12
k=13
k=14
k=15
k=16
k=17
k=18
k=19
k=20